

16. Fassaden-Erneuerung 1980/1997

Der Putz am Sockel ist nur zum Teil abgeschlagen.

Die Balken sind noch voll von altem Putz.



Der alte Putz ist nun abgeschlagen, was im Sockelbereich viel Kraft von den Schülern und mir beanspruchte. Die Lehmwickel-Füllungen sind herausgeschlagen.

Jetzt müssen die leeren Füllungen mit Gasbetonsteinen wieder ausgefüllt werden. Diese sind auf Maß mit der Handsäge zurechtzuschneiden.



Der sizilianische Chef begutachtet die Arbeit seiner Leute.

Im Vordergrund mein kleiner Golf-Transportesel.



An der Seite wird der abgeschlagene Putz auf den Wagen zum Abtransport aufgeladen.



**Nun ist das gesamte Haus
reif für den neuen Putz.**

**Der gelbe VW-Golf ist
der „Transporter“ für
das Baumaterial, das ich
oft besorgen musste.**



Fassaden-Auffrischung 1997

Heinz beim Auffrischen der Farben der gesamten Fassade von Haupthaus und Gesindehaus.

Die KEIM-Mineralfarbe (eine Suspension, die häufig umgerührt werden muss) läuft beim Auftragen leicht über die Balken. Ebenso läuft die dünnflüssige dunkel-braune Holzfarbe über die hellen Gefache.

Diese Arbeit ist oft frustrierend wegen dieser Eigenschaften der Materialien.

